

Expediente : 070401/19/020

Resultado

Anulado

Motivo

Anulación por error en la descripción de accesorios facilitados por el grupo de investigación, de la centrifuga a adquirir. Entre las especificaciones técnicas esenciales en el contrato, debería haberse incluido, además de las previamente indicadas, un rotor F-34-6-38 (rotor ángulo fijo para Falcon de 15/50 mL).

Procede la publicación de un nuevo concurso con las indicaciones reseñadas.

